

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

PRAKTIKUM ...

Úloha č.....

Název:.....

Pracoval: stud. skup. dne

Odevzdal dne:

	Možný počet bodů	Udělený počet bodů
Práce při měření	0 – 5	
Teoretická část	0 – 1	
Výsledky měření	0 – 8	
Diskuse výsledků	0 – 4	
Závěr	0 – 1	
Seznam použité literatury	0 – 1	
Celkem	max. 20	

Posuzoval: dne

Pracovní úkoly

1. Změřte tuhost aparatury K.
2. Proveďte dynamickou zkoušku deformace v tlaku přiloženého vzorku.
3. Výsledek dynamické zkoušky v tlaku graficky znázorněte a určete mezní napětí $\sigma_{0.2}$ a σ_U .


1 Teoretická část

Působením tlakem (nebo tahem) na válcový vzorek pevné látky ve směru osy válce dochází ke změně jeho původní délky l_0 na l . Velikost změny závisí na materiálu vzorku, velikosti působící síly a původním průřezu vzorku S_0 . Rozlišujeme mezi *skutečným* (σ') a *smluvním napětím* (σ). S je aktuální průřez vzorku:

$$\sigma' = \frac{F}{S} \quad \sigma = \frac{F}{S_0} \quad (1)$$


Podobně zavádíme i *relativní* (ε_0) a *skutečnou deformaci* (ε):

$$\varepsilon_0 = \frac{l - l_0}{l_0} = \frac{\Delta l}{l_0} \quad \varepsilon = \ln \frac{l}{l_0} \quad (2)$$



Obr. 1: σ_U - mez úměrnosti, σ_E - mez pružnosti

Pro většinu kovových materiálů lze závislost deformace na smluvním napětí σ popsat křivkou na obr. 1. Po bodu A_U je deformace přímo úměrná působícímu napětí a jev je popsán *Hookeovým zákonem* (viz. [?], článek 38.1, str. 702-704feynman2). σ_U se nazývá *mez úměrnosti*. Nad touto hodnotou už závislost není lineární. σ_E je tzv. *mez pružnosti*. Při jejím překročení je vzorek po odstranění napětí trvale deformován a nevrací se do původního stavu. Namísto σ_E se běžně zavádí smluvní napětí $\sigma_{0.2}$ označováno jako *mez 0.2*, které odpovídá relativní plastické defromaci $\varepsilon_{pl} = 0.2\%$. Tuto mez lze přibližně zjistit ze zatěžovacího diagramu jak ilustruje obr. 2. Za předpokladu, že deformace se skládá z elastické ε_{el} a plastické ε_{pl} , pak původní přímku přímé úměrnosti určené *Hookeovým zákonem* posuneme podél osy x ($|\varepsilon_0|$) o odpovídající velikost 0.2 % plastické deformace vzorku. Ze souřadnic průsečíku s deformační křivkou zjistíme $\sigma_{0.2}$.



Obr. 2: ε_{pl} - plastická deformace velikosti 0.2 %, ε_{el} - elastická deformace

Dynamická zkouška deformace v tlaku

K pokusu je připraveno měřící zařízení, které pomocí elektrického motorku a kotouče stlačuje vzorek konstantní rychlostí v_d :

$$v_d = \nu h_0 \quad (3)$$

kde ν je frekvence s jakou se kotouč otáčí a h_0 je zdvih odpovídající jedné otáčce kotouče. K určení působící síly slouží tenzometrický odporový snímač, který převádí změny působící síly na změny odporu měrných pásků. To je pak vyhodnoceno jako změna výstupního napětí, které je měřeno elektronickým *multimetrem*. Časová závislost výstupního napětí je zaznamenána programem *Zapisovač* a zapsána do příslušného datového souboru, popř. zobrazena v grafu (viz. příloha). Při napájení tenzometru stejnosměrným napětím 5.5 V platí pro působící sílu F [1]:

$$F = \alpha U \quad (4)$$

kde U je výstupní napětí a $\alpha = 50 \text{ N.mV}^{-1}$.

Před měřením vzorku je třeba zjistit tuhost aparatury K , neboť ji nelze považovat za ideálně tuhou. Platí:

$$F = K \cdot |\Delta l_A| \quad (5)$$

kde Δl_A je délková změna aparatury. Tuhost K určujeme pomocí kalibračního vzorku z materiálu s vysokou hodnotou modulu pružnosti v tahu a s podstatně většími příčnými rozměry než zkoumaný vzorek. Pak lze kalib. vzorek považovat za absolutně tuhý a délkové změny uvažovat jako deformaci aparatury. Použitý kalib. vzorek je z oceli. Délková deformace aparatury se pak odečítá od změny délky vzorku.

Postup měření je jednoduchý: před samotnou dynamickou zkouškou deformace v tlaku se vzorek proměří pomocí mikrometru a měridla s noniem. Jak nejprve kalibrační, tak následně měřený vzorek se upevní do aparatury a spustí se program *Zapisovač*, v zápětí elektromotorek deformující vzorek. Program sám naměřené hodnoty zapisuje a zobrazuje do grafu. Měřili jsme dokud výstupní napětí snímače nedosáhlo hodnoty 15 mV.

Použité přístroje

Multimetr NI 4065 Multimetr je zapojen přes USB rovnou do počítače a naměřené hodnoty jsou přímo zpracovávány programem *Zapisovač*. Při přesnosti s jakou multimetr měří pozorujeme "šum" projevující se neučesaností naměřené křivky a drobnou fluktuací získaných hodnot. Podle textu zadání úlohy je chyba multimetru při rozsahu 100 mV 0.0035 % z rozsahu a 0.009 % z hodnoty, což pro chybu rozsahu dává $3.5 \times 10^{-3} \text{ mV}$

Mikrometr Pro změření průměru vzorku. $\Delta d = 0.01 \text{ mm}$

Posuv. měřítko s noniem Pro změření délky vzorku. $\Delta l = 0.05 \text{ mm}$

Další přístroje elektromotorek pro otáčení kotouče k deformaci, aparatura k uchycení vzorku a přenášení tlaku, zdroj stálého stejnosměrného napětí, tenzometrický odporový snímač

2 Výsledky měření

Použité hodnoty [1]

frekvence otáčení kotouče	$\nu = 0.6 \times 10^{-3} \text{ s}$
zdvih po jedné otáčce	$h_0 = 0.75 \text{ mm}$
rychlosť stlačování (3)	$v_d = 4.5 \times 10^{-7} \text{ m.s}^{-1}$
	$\alpha = 50 \text{ N.mV}^{-1}$

Stlačovaný vzorek

délka před deformací	$l_0 = (10.10 \pm 0.05) \text{ mm}$
délka po deformaci	$l_1 = (9.75 \pm 0.05) \text{ mm}$

Měření průměru vzorku d shrnuje tabulka 1. Výsledná chyba arit. průměru je chyba měření dělená odmocninou z počtu měření. To je v obou případech menší než polovina nejmenšího rádu naměřených hodnot. V případě potřeby pro další výpočty tak uvažujme chybu průměru vzorku 0.005 mm .

č. měření	$d_0 [\text{mm}]$	$d_1 [\text{mm}]$
1	7.37	7.54
2	7.35	7.50
3	7.42	7.49
4	7.36	7.52
5	7.41	7.50
\bar{d}	7.38	7.51

Tabulka 1: průměr vzorku před deformací d_0 a po deformaci d_1

Tuhost aparatury

Z rovnic (4) a (5) vyjádříme výstupní napětí U :

$$U = \frac{K}{\alpha} \cdot |\Delta l_A| \quad (6)$$

a prodloužení aparatury l_A získáme z rychlosti deformace v_d :


$$U = \frac{K}{\alpha} v_d \cdot t \quad (7)$$

Závislost napětí U na aktuálním čase t proložíme přímou a lineární regresí, metodou nejmenších čtverců spočteme konstantu úměrnosti (nazveme ji A), z ní pak vyjádříme tuhost aparatury K jako:

$$K = \frac{\alpha}{v_d} \cdot A \quad (8)$$

Datové soubory obsahující hodnoty U a t ještě před použitím upravíme. Vybereme z nich pouze hodnoty od počátku samotné deformace (*Zapisovač* je spuštěn a zaznamenává hodnoty před tím, než se aparatura začne deformovat). V příloze na vytisknutých grafech je patrné, že deformace začíná až cca od $120. \text{ s}$ běhu programu. Stejně tak na závěr měření je motorek vypnut trochu dříve než *Zapisovač*. Proto jsem tyto hodnoty z datových souborů vyřazoval. Upravený obsah části souborů je taktéž k nahlédnutí v příloze. Data jsou zpracována programem *R*, 2.10.1, konstanta A je určena se standartní odchylkou při vážení hodnot U jejich chybou, tzn. 0.009% z naměřené hodnoty U plus 0.0035 mV jako chyby z rozsahu multimetru (viz. teor. část). I tak je ale statistická chyba neuvěřitelně malá a pro jistotu jsem ji lehce nadhodnotil. Chyba K je spočtena skrze relativní chybu. Nakonec jsou ještě přímo v programu *R* před samotnými výpočty upraveny časové údaje tak, aby počátek deformace odpovídal času $t = 0 \text{ s}$ (viz. obr 3).

$$\begin{aligned} A &= (14.85 \pm 0.01) \times 10^{-3} \text{ mV.s}^{-1} \\ K &= (1.650 \pm 0.001) \times 10^6 \text{ N.m}^{-1} \end{aligned}$$



Obr. 3: Závislost výstupního napětí U na uplynulé době t od začátku deformace

Dynamická zkouška deformace vzorku

Při vyhodnocování zkoušky deformace vzorku musíme od celkové naměřené deformace Δl_c odečíst deformaci Δl_A připadající na aparaturu, abychom získali skutečnou deformaci vzorku Δl . Δl_c spočteme z rovnice (3). Ke zjištění Δl_A nám poslouží výše spočtená tuhost aparatury K a rovnice (4) a (5):

$$\Delta l = \Delta l_c - \Delta l_A \quad (9)$$

$$\Delta l = v_d t - \frac{\alpha U}{K} \quad (10)$$

Hodnoty t a U jsou však nyní načítány z druhého datového souboru, ilustruje je druhý vytisknutý graf a část tohoto souboru, oba v příloze. Předtím jsou však taktéž poupraveny, aby počátek deformace odpovídal času $t = 0$ s. Vše je opět zpracováno programem R . Vztažením výsledné Δl k původní délce vzorku l_0 dostáváme relativní deformaci ε_0 a smluvní napětí σ získáme z rovnic (1), (4) a původního průřezu vzorku spočteného pomocí změřeného průměru:

$$\sigma = \frac{\alpha U}{S_0} \quad (11)$$


$$\sigma = \frac{4\alpha U}{\pi d_0^2} \quad (12)$$

Výsledná závislost je shrnuta v grafu na obr. 5, který je proložen přímkou charakterizovanou *Hookeovým zákonem* v oboru elastické deformace (k tomu bylo použito odhadem prvních 1500 hodnot z celkového počtu 3608). Ta je ještě doplněna rovnoběžkou procházející bodem $[0.2; 0]$ sloužící k odečetání meze 0.2.


Hledané meze úměrnosti a 0.2 jsem určil přibližně graficky, jak je naznačeno v grafu na obr. 5. Protože hodnoty v grafu jsou ovlivněny chybou změřené původní délky vzorku l_0 asi 0.5 %, průměru d_0 asi 0.1 % a tuhosti aparatury K asi 0.1 %, odhaduji chybu určení σ_U a $\sigma_{0.2}$ ještě s přihlédnutím k nepřesnosti odečítání z grafu (asi 0.1 MPa) a fluktuacím zaznamenaných hodnot, pro σ_U chybu ještě trochu navýším s ohledem na čisté vyčtení hodnoty z tvaru křivky:

$$\begin{aligned} \sigma_U &= (9.4 \pm 0.4) \text{ MPa} \\ \sigma_{0.2} &= (13.1 \pm 0.2) \text{ MPa} \end{aligned}$$

Porovnání deformačních křivek s a bez korekce na aparaturu



Obr. 4: Graf pro porovnání deformačních křivek při zanedbání korekce na aparaturu a při korekci



Obr. 5: Výsledná deformační křivka; závislost smluvního napětí σ na relativní deformaci vzorku ε_0 ; graficky jsou přibližně znázorněny hledaná *mez úměrnosti* σ_U a *mez 0.2* $\sigma_{0.2}$

3 Diskuse výsledků

Aparatura dobře splňuje *Hookeův zákon* na zvoleném rozsahu sil (potažmo výstupního el. napětí). Z grafu na obr. 4 je jasné, že deformaci aparatury nelze zanedbávat. Tuhost aparatury K byla vzhledem k nicotné chybě multimetru a použití lineární regrese určena s neuvěřitelně malou nejistotou, což je způsobeno mimo jiné tím, že použité konstanty h_0 , ν , α (s jakou přesností je např. dodáváno stejnosměrné napětí 5.5 V , aby platil vztah (5)) byly uvedeny bez chyb, stejně jako není jasné, s jakou přesností určuje program *Zapisovač časy t*, ve kterých zaznamenává naměřené hodnoty. Proto a protože je tuhost apar. K zásadní i pro další výpočty, byla její chyba (jakož i chyby další) vcelku výrazně nadhodnocena, ačkoli i přesto zůstává v řádu desetin procent. S poukázáním na právě řečené a na grafický způsob určení mezních napětí σ_U a $\sigma_{0.2}$, nelze tyto považovat za velice přesné. Relativní odhadnutá chyba se pohybuje v jednotkách procent.

Nejistotu vnáší dálé fakt, že měření nelze pro vybraný vzorek opakovat, neboť byl trvale deformován, jak je vidno z porovnání jeho rozměrů před a po provedení pokusu. Ačkoli neproběhla výrazná změna jeho válcovitého tvaru, při opakování by se samozřejmě vzhledem k jinému průměru a délce vzorku lišily i hodnoty smluvního napětí σ a deformace ε_0 .

Jak u měřeného, tak u kalibračního vzorku pozorujeme z počátku jakýsi "náběh" na očekávanou přímou závislost (obr. 5 a 3). To je nejspíše způsobeno tím, že začínáme vždy měřit bez zatížení a hlavice aparatury deformující vzorek teprve dosedají na jeho povrch. Nesrovnanosti tedy budou zapříčiněny drobnými nerovnostmi na obou styčných plochách. Proto bychom mohli i tato data pro lepší výsledky z výpočtu vyřadit.

4 Závěr

Naměřil jsem tuhost aparatury $K = (1.650 \pm 0.001) \times 10^6 \text{ N.m}^{-1}$. Výsledek dynamické zkoušky deformace vzorku v tlaku ilustrují grafy na obr. 4 a 5, případně graf vytisknutý přímo z programu *Zapisovač* v příloze. Určena byla mezní napětí $\sigma_U = (9.4 \pm 0.4) \text{ MPa}$ a $\sigma_{0.2} = (13.1 \pm 0.2) \text{ MPa}$.

Chyby měření byly odhadnuty větší než kolik vychází výpočtem std. odchylky. Konstanty např. byly zadány bez chyb a grafické určení mezních napětí bylo doprovázeno předem neznámou nejistotou.

5 Literatura

Použitá literatura

- [1] Studijní text, XI Dynamická zkouška deformace látek v tlaku , <http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/>
- [2] R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands: Feynmanovy přednášky z fyziky 2, Fragment, Praha 2001

Příloha

Část datového souboru pro kalibrační vzorek

t [s] U [V]

1068,703	1,31406E-002	1094,359	1,35543E-002
1069,156	1,31554E-002	1094,812	1,35475E-002
1069,609	1,31516E-002	1095,265	1,35657E-002
1070,062	1,31625E-002	1095,703	1,35627E-002
1070,500	1,31653E-002	1096,156	1,35782E-002
1070,953	1,31731E-002	1096,609	1,35672E-002
1071,406	1,31829E-002	1097,062	1,35931E-002
1071,859	1,31900E-002	1097,515	1,36033E-002
1072,312	1,32013E-002	1097,953	1,36087E-002
1072,750	1,32080E-002	1098,406	1,36124E-002
1073,203	1,32135E-002	1098,859	1,36118E-002
1073,656	1,32190E-002	1099,312	1,36230E-002
1074,109	1,32183E-002	1099,765	1,36292E-002
1074,547	1,32442E-002	1100,203	1,36369E-002
1075,000	1,32164E-002	1100,656	1,36471E-002
1075,453	1,32715E-002	1101,109	1,36582E-002
1075,906	1,32355E-002	1101,562	1,36663E-002
1076,344	1,32732E-002	1102,015	1,36631E-002
1076,797	1,32659E-002	1102,453	1,36702E-002
1077,250	1,32755E-002	1102,906	1,36766E-002
1077,703	1,32761E-002	1103,359	1,36926E-002
1078,156	1,32919E-002	1103,812	1,36811E-002
1078,609	1,32872E-002	1104,250	1,37297E-002
1079,047	1,33237E-002	1104,703	1,36937E-002
1079,500	1,33007E-002	1105,156	1,37465E-002
1079,953	1,33225E-002	1105,609	1,37171E-002
1080,406	1,33152E-002	1106,047	1,37480E-002
1080,859	1,33557E-002	1106,500	1,37177E-002
1081,312	1,33140E-002	1106,953	1,37561E-002
1081,750	1,33430E-002	1107,406	1,37423E-002
1082,203	1,33441E-002	1107,859	1,37665E-002
1082,656	1,33652E-002	1108,297	1,37496E-002
1083,109	1,33580E-002	1108,750	1,37932E-002
1083,547	1,33820E-002	1109,203	1,37875E-002
1084,000	1,33737E-002	1109,656	1,37902E-002
1084,453	1,34172E-002	1110,109	1,38102E-002
1084,906	1,33792E-002	1110,562	1,38005E-002
1085,359	1,34260E-002	1111,015	1,38196E-002
1085,812	1,33889E-002	1111,469	1,38093E-002
1086,250	1,34379E-002	1111,906	1,38458E-002
1086,703	1,34141E-002	1112,359	1,38236E-002
1087,156	1,34490E-002	1112,812	1,38424E-002
1087,609	1,34192E-002	1113,265	1,38331E-002
1088,062	1,34731E-002	1113,719	1,38692E-002
1088,500	1,34384E-002	1114,172	1,38510E-002
1088,953	1,34648E-002	1114,609	1,38838E-002
1089,406	1,34669E-002	1115,062	1,38695E-002
1089,859	1,34738E-002	1115,515	1,38817E-002
1090,312	1,34832E-002	1115,969	1,38932E-002
1090,765	1,34868E-002	1116,422	1,38940E-002
1091,219	1,34982E-002	1116,875	1,39111E-002
1091,656	1,34960E-002	1117,312	1,39084E-002
1092,109	1,35114E-002	1117,765	1,39244E-002
1092,562	1,35305E-002	1118,219	1,39081E-002
1093,015	1,35179E-002	1118,672	1,39534E-002
1093,453	1,35280E-002	1119,125	1,39382E-002
1093,906	1,35330E-002	1119,562	1,39476E-002
		1120,015	1,39544E-002
		1120,469	1,39641E-002
		1120,922	1,39699E-002
		1121,359	1,39793E-002

Část datového souboru pro měřený vzorek

t [s] U [V]

1069,984	1,12874E-002	1095,843	1,15246E-002
1070,437	1,12591E-002	1096,297	1,15053E-002
1070,890	1,12873E-002	1096,750	1,15575E-002
1071,343	1,13000E-002	1097,203	1,15427E-002
1071,797	1,12972E-002	1097,656	1,15272E-002
1072,250	1,13035E-002	1098,109	1,15602E-002
1072,703	1,13366E-002	1098,562	1,15481E-002
1073,156	1,13112E-002	1099,015	1,15241E-002
1073,609	1,13126E-002	1099,484	1,15449E-002
1074,062	1,13267E-002	1099,937	1,15692E-002
1074,515	1,13279E-002	1100,390	1,15413E-002
1074,968	1,13130E-002	1100,843	1,15889E-002
1075,437	1,13291E-002	1101,281	1,15782E-002
1075,890	1,13441E-002	1101,750	1,15615E-002
1076,343	1,13215E-002	1102,203	1,15726E-002
1076,797	1,13453E-002	1102,656	1,16056E-002
1077,250	1,13687E-002	1103,109	1,15846E-002
1077,703	1,13380E-002	1103,562	1,15837E-002
1078,156	1,13543E-002	1104,015	1,16139E-002
1078,609	1,13723E-002	1104,468	1,16020E-002
1079,062	1,13654E-002	1104,922	1,15803E-002
1079,515	1,13684E-002	1105,375	1,16195E-002
1079,968	1,13810E-002	1105,828	1,16214E-002
1080,422	1,13579E-002	1106,281	1,15877E-002
1080,875	1,13880E-002	1106,734	1,16170E-002
1081,328	1,14017E-002	1107,187	1,16230E-002
1081,781	1,13760E-002	1107,640	1,16031E-002
1082,234	1,14082E-002	1108,093	1,16212E-002
1082,687	1,14044E-002	1108,562	1,16479E-002
1083,140	1,13764E-002	1109,015	1,16449E-002
1083,593	1,14058E-002	1109,468	1,16318E-002
1084,047	1,14292E-002	1109,922	1,16448E-002
1084,500	1,14011E-002	1110,375	1,16763E-002
1084,953	1,14218E-002	1110,828	1,16602E-002
1085,406	1,14514E-002	1111,281	1,16341E-002
1085,859	1,14402E-002	1111,734	1,16555E-002
1086,328	1,14163E-002	1112,203	1,16821E-002
1086,781	1,14310E-002	1112,656	1,16761E-002
1087,234	1,14662E-002	1113,109	1,16787E-002
1087,687	1,14515E-002	1113,562	1,17068E-002
1088,140	1,14398E-002	1114,015	1,16929E-002
1088,593	1,14802E-002	1114,468	1,16655E-002
1089,047	1,14672E-002	1114,922	1,16845E-002
1089,500	1,14626E-002	1115,375	1,17043E-002
1089,953	1,14951E-002	1115,828	1,16741E-002
1090,406	1,14650E-002	1116,281	1,17004E-002
1090,859	1,14646E-002	1116,734	1,17274E-002
1091,312	1,15056E-002	1117,187	1,17261E-002
1091,765	1,14853E-002	1117,640	1,16981E-002
1092,218	1,14741E-002	1118,109	1,17266E-002
1092,672	1,15155E-002	1118,562	1,17497E-002
1093,125	1,15082E-002	1119,015	1,17408E-002
1093,578	1,14969E-002	1119,468	1,17322E-002
1094,031	1,15343E-002	1119,922	1,17306E-002
1094,484	1,15117E-002		
1094,937	1,14958E-002		
1095,390	1,15351E-002		